



Инструкция по сборке

Программа "Уна" D2

Шкаф с витриной




200x59.5x51cm




x2



60min.









Комплектность деталей

Позиция	Наименование	Размеры деталей	К-во, шт.	№упаковки
1.1	Стенка боковая	1790x510	1	2
1.2	Стенка боковая	1790x510	1	2
2	Щит верхний	543x510	1	1
3	Щит средний	543x505	1	1
4	Щит нижний	543x505	1	1
5	Полка	540x440	1	1
6	Стенка задняя	1348x583	1	3
7	Стенка задняя	435x583	1	3
8	Дверь (стекло)	1311x539	1	3
9	Дверь	390x539	1	1
10	Опора	193x75x30	4	1
11	Брусок опоры	445x40x30	2	3
12	Брусок опоры	450x40x30	2	3
13	Брусок крепежный	150x20x20	4	1
14	Полка стекло	540x440	3	3
	Фурнитура			

Программа "Уна" D2 Шкаф с витриной





- 

B x 24, 4x40 крепление крепежного бруска к щиту
- 

C x 20
- 
D x 26, DU 232
- 
F x 3, 4x22 крепление ручки
- 
G x 35, 2x20 крепление стенок задних
- 

R x 10, 4 x 16 крепление петли на дверь


- (O) Петля вкладная Sensys (P) Монтажная планка (Q) Полкодержатель ЖГИК (Q1) Полкодержатель Solo




(J) Эксцентрик 15/18




(K) Ручка-скоба



(K1) Ручка-кнопка




(Q2) ЖГИК с наконечником



Подпятник войлочный (Z)



Заглушка самокл.




1



J x 8

B x 16



C x 8




2




D x 8



3



L x 8



4



D x 18







Q1 x 12



Q x 4



P x 5




5




J x 18

C x 6



6




7




B x 12

G x 35



8



F x 2


K x 1










O x 5

R x 10

F1 x 1

K1 x 1





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45–70 %.*
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействий прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.*
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.*
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.*
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).*
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.*
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.*
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.*

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.